

Décembre 2024

Cher(e) Patient(e),

Nous avons récemment fourni à votre cardiologue de nouvelles informations concernant certains stimulateurs cardiaques et dispositifs de resynchronisation cardiaque (CRT-P) Boston Scientific. Votre médecin sera en mesure de vous indiquer comment votre appareil pourrait être affecté et veillera à élaborer avec vous le meilleur suivi en fonction de vos besoins de santé personnels. Pour certain(e)s patient(e)s, leur stimulateur cardiaque ou CRT-P pourrait nécessiter un remplacement anticipé par un nouveau dispositif.

Pour confirmer si votre stimulateur cardiaque ou CRT-P est concerné, vous pouvez consulter le site Internet : <https://www.bostonscientific.com/en-US/pprc/device-lookup-tool/device-lookup-tool-eu-fr.html>. Vous devrez indiquer les numéros de modèle et de série de votre appareil, qui se trouvent sur la carte d'implant de votre dispositif.

Que devez-vous faire ?

- Respectez et assistez à toutes vos consultations médicales et de suivi de votre appareil.
- Discutez avec votre médecin du suivi le mieux adapté concernant votre système de stimulation cardiaque.

Chez Boston Scientific, la sécurité des patient(e)s est notre priorité et notre préoccupation constante. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec vous et votre médecin. Nous vous recommandons de discuter de cette lettre avec votre médecin, qui saura au mieux évaluer comment ces nouvelles informations pourraient vous affecter.

Nous vous prions d'agrée, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Alexandra Naughton
Vice-président, Assurance qualité

Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Premier vice-président et médecin en chef, RM